Click to prove you're human

Hej allesammans! Har precis införskaffat en ny siemens kyl, det är modellen KG36EAICA som gäller. Jag bor i en etta och har kylen i samma rum, den gamla kylen var knäpptyst utan några problem. Så fort jag kopplade in den nya så uppstod detta ljudet vilket hörs över hela rummet, värst av allt är det ett osynkroniserat högfrekvent ljud. Ljudet verkar komma ifrån mitten av radiatorn bakom kylen där alla rörledningar går. Är detta verkligen normalt eller finns det något att göra åt saken? #kylfrys #siemens #surrande Hej allesammans! Har precis införskaffat en ny siemens kyl, det är modellen KG36EAICA som gäller. Jag bor i en etta och har kylen i samma rum, den gamla kylen var knäpptyst utan några problem. Så fort jag kopplade in den nya så uppstod detta ljudet vilket hörs över hela rummet, värst av allt är det ett osynkroniserat högfrekvent ljud. Ljudet verkar komma ifrån mitten av radiatorn bakom kylen där alla rörledningar går. Är detta verkligen normalt eller finns det något att göra åt saken? Hej MD95 Kan det vara så att du köpt en varvtalsstyrd kyl. Den låter rimligen annorlunda och olika högt beroende på hur mycket kyleffekt kompressorn avger. Jag har en Siemens KS36VAIDP (kyl) och en Siemens GS36NAIDP (frys) båda ca 186 cm höga. Båda är varvtalsstyrda. Jag ville ha varvtalsstyrda enheter, men det var inte lätt att hitta det på den information som ges av tillverkarna, och återförsäljarna har ”ingen aning”. Om du nyligen köpte kylen, var ljudupplevelsen från när det var nystartad och inte hunnit komma ned i drifttemperatur? Låter din kyl detsamma nu? Hej MD95 Kan det vara så att du köpt en varvtalsstyrd kyl. Den låter rimligen annorlunda och olika högt beroende på hur mycket kyleffekt kompressorn avger. Jag har en Siemens KS36VAIDP (kyl) och en Siemens GS36NAIDP (frys) båda ca 186 cm höga. Båda är varvtalsstyrda. Jag ville ha varvtalsstyrda enheter, men det var inte lätt att hitta det på den information som ges av tillverkarna, och återförsäljarna har ”ingen aning”. Om du nyligen köpte kylen, var ljudupplevelsen från när det var nystartad och inte hunnit komma ned i drifttemperatur? Låter din kyl detsamma nu? Hej! Är det inverted linear compressor du menar? Har ingen aning om det var en sådan modell jag köpte. Ljudet är fortfarande likadant efter cirka en vecka av användning. Jag funderar att byta ut den mot LG:s modell som har denna teknik då de går tydligen tystast. Är det kanske en dålig ide då det kanske är boven? Har inget emot kompressor ljud, men högfrekvent ljud som denna kyl avger är bara irriterande. Hej! Är det inverted linear compressor du menar? Har ingen aning om det var en sådan modell jag köpte. Ljudet är fortfarande likadant efter cirka en vecka av användning. Jag funderar att byta ut den mot LG:s modell som har denna teknik då de går tydligen tystast. Är det kanske en dålig ide då det kanske är boven? Har inget emot kompressor ljud, men högfrekvent ljud som denna kyl avger är bara irriterande. Hej MD95 De 4 olika varvtalsstyrda kompressorerna jag har i bergvärmepump, frysbox, frysskåp och kylskåp är alla av typen ”Conventional Compressor” (kolvkompressor liknande en bilmotor). En vanlig kylkompressor (kolvkompressor) försedd med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare). I videon; ” LG Refrigerator Inverter Linear Compressor” visar LG att slaglängden ändras i deras ”Inverter Linear Compressor” om hastigheten (frekvensen) på kolvslagen ändras framgår dock inte. När jag sökte med orden “linear inverter compressor” hittade jag en text ”på nätet” gällande LG, där står; ”LG's linear compressor is a type of digital inverter compressor. ... Digital inverter compressors act more like car accelerators: they have variable speed motors and run constantly at a lower power level rather than turning on to 100% power and then back off again” Jag blir osäker om hastigheten (frekvensen) på kolvslagen ändras eller inte hos LG. Kylskåpet som står i köket, hos mig, stör inte vi som bor i huset. När man förser en vanlig kylkompressor med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare) då blir den trefasiga spänningsmatningen till drivmotorn betydligt bättre (ger mindre förluster i motorn) än om man matar en kylkompressor (som behöver en trefasspänning) genom att använda en kondensator i serie med en av de tre lindningarna. Jag bedömer, genom att jämföra lika enheter med/utan frekvensomriktare, att vinsten (det minskade elenergibehov) är ca 20–30 %. Hej MD95 De 4 olika varvtalsstyrda kompressorerna jag har i bergvärmepump, frysbox, frysskåp och kylskåp är alla av typen ”Conventional Compressor” (kolvkompressor liknande en bilmotor). En vanlig kylkompressor (kolvkompressor) försedd med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare). I videon; ” LG Refrigerator Inverter Linear Compressor” visar LG att slaglängden ändras i deras ”Inverter Linear Compressor” om hastigheten (frekvensen) på kolvslagen ändras framgår dock inte. [media] När jag sökte med orden “linear inverter compressor” hittade jag en text ”på nätet” gällande LG, där står; ”LG's linear compressor is a type of digital inverter compressor. ... Digital inverter compressors act more like car accelerators: they have variable speed motors and run constantly at a lower power level rather than turning on to 100% power and then back off again” Jag blir osäker om hastigheten (frekvensen) på kolvslagen ändras eller inte hos LG. Kylskåpet som står i köket, hos mig, stör inte vi som bor i huset. När man förser en vanlig kylkompressor med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare) då blir den trefasiga spänningsmatningen till drivmotorn betydligt bättre (ger mindre förluster i motorn) än om man matar en kylkompressor (som behöver en trefasspänning) genom att använda en kondensator i serie med en av de tre lindningarna. Jag bedömer, genom att jämföra lika enheter med/utan frekvensomriktare, att vinsten (det minskade elenergibehov) är ca 20–30 %. Jo det finns ju en anledning till att tillverkarna går över till trefas motorer, det gäller tom tömningspumparna på diskmaskinerna. motorerna blir bra mycket billigare även om frekvensomriktarna blir bra mycket dyrare, men de får ju lättare att klara EUs energidirektiv Jo det finns ju en anledning till att tillverkarna går över till trefas motorer, det gäller tom tömningspumparna på diskmaskinerna. motorerna blir bra mycket billigare även om frekvensomriktarna blir bra mycket dyrare, men de får ju lättare att klara EUs energidirektiv Hej electroluxaren Det jag skulle önska vore att tillverkarna av kyl och frys tydligt talade om att kompressorns motor är varvtalsstyrd. Idag vet ofta inte respektive tillverkares (försäljares) informationstjänst om, vilka enheter som har varvtalsstyrning. Det behövs ofta ett ”detektivarbete” för att få reda på uppgifter och ibland är det omöjligt. Förutom ett lägre energibehov så innebär varvtalsstyrning även att startströmmen är lägre. Det underlättar vid reservkraftdrift (t.ex. vid strömavbrott). Hej allesammans! Har precis införskaffat en ny siemens kyl, det är modellen KG36EAICA som gäller. Jag bor i en etta och har kylen i samma rum, den gamla kylen var knäpptyst utan några problem. Så fort jag kopplade in den nya så uppstod detta ljudet vilket hörs över hela rummet, värst av allt är det ett osynkroniserat högfrekvent ljud. Ljudet verkar komma ifrån mitten av radiatorn bakom kylen där alla rörledningar går. Är detta verkligen normalt eller finns det något att göra åt saken? Jag har precis samma modell. Låter också mycket. Blir aldrig mer en Siemens kyl/frys för mig. Glad att mitt kök litter separat, men den surrar så det hörs in i vardagsrummet. Riktigt irriterande! Hej, Vi har en Siemens frys (GI38NP60/02) med avfrostning som är ca 11 år gammal. För ett tag sen började den larma för låg temperatur (-18 blinkade) och vi märkte att den jobbade extra mycket (eller så trodde vi det). Jag satte in en extern termometer och försökte följa temperaturutvecklingen. Jag kom fram att den kyler, och är hyfsad snabb på att få upp temperatur. Under ett par veckor verkade den vara ok men sen började den larma igen. Jag lossnade panelen för att komma åt fläkten och då såg jag att fläkten hade frusit fast/det hade bildats mycket is. Försökte få bort is från fläkten och tyckte att jag fick igång den. Sen, trodde jag att kunde höra fläkten jobba ansträngt och drog slutsatsen att fläkten är trasig och att den inte orkar fördela kylan helt optimalt. Ett tag efteråt (ett par veckor) funkade frysen ok och sen efteråt började men larma igen och bilda mycket is. Jag utgick att från att min förra hypotes om att det är fläkten som är sönder. Jag tog loss fläkten och då, när den var frigjord från panelen, testade jag den och den arbetaden bra, utan några som helst konstigheter. Så, nu har jag alltså kommit fram att det inte är fläkten som spökar utan någonting annat. Jag har frostat av frysen rätt så bra, tror jag. Är det någon som har några förslag på vad som kan vara galet? Allt gott #felsökning #frys #frysa #hjälp #siemens Då den isar igen efter ett par veckor har du problem med självafrostningen. Mät upp avfrostningselementet och tempsäkringen. Avbrott i en av dessa. lakki Tack för svaret, Avfrostningselementet mäter jag till 314 Ohm (tror att det ska vara ok). Tempsäkringen - är lite osäker var jag hittat den och vilket värde bör den ha ? Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Redigerat: 2023-03-05 Du har två element uppe i kylpaketet. Ett avfrostningselement (0137) och ett element för tövatten (0138). 0138 går aldrig sönder. I metallplåten som element 0137 ligger sitter även smältsäkringen. Har inte värdet på den. Med risk att låta dryg, mät om du har avbrott i den. Har du det tror jag du måste köpa element 0137 där den ingår. lakki Rättar mig själv, smältsäkring är 0149. Tack för ditt svar och inte alls drygt! Jag ser att temperaturbegränsaren 0149 går att köpa som reservdel rel. billigt ca 300 kr. Eftersom jag inte är så bra på den här typen av vitvaror så undrar jag vad den där säkringen gör? Är det så att den styr värmeelement dvs begränsar isbildningen? Jag har förstått att det finns flera olika givare och sensorer men har inte fattat vad alla de gör... Alltså börja med att föröka mäta om det finns avbrott i säkringen 0149? Den givaren bryter ifall det blir för varmt vid avfrostningselementet. Vilket i sin tur gör att avfrostningselementet inte kommer att fungera. Vilket då gör att det med tiden bygger på mer is, med risk att fläkten fastnar (och dålig kyla som resultat). Du har ju lyckats att riva ner kylpaketet för att lossa fläkten, så rekommenderar att du gör samma igen så du vet att du mäter på rätt säkring samt rätt element (det stora). Så du inte lägger pengar på fel del. lakki 10024678 BOSCH/SIEMENS borde det vara eller så får kompressorn gå för mycket pga av kondensorn längst ner på baksidan är täppt av damm och därmed aldrig frostar av. Elektronikfel kan inte uteslutas lakki 10024678 BOSCH/SIEMENS borde det vara eller så får kompressorn gå för mycket pga av kondensorn längst ner på baksidan är täppt av damm och därmed aldrig frostar av. Elektronikfel kan inte uteslutas Precis, det var mycket damm på kondensorn. Rengörde den tidigare när jag började greja med frysen. En sak som jag lagt märke till att det bildats en Isrand på baksidan. Skulle kunna vara att det var vatten kvar på väggen/kylpaketet efter att jag frostat av den manuellt. Har hållit koll på temperaturen och den jobbar upp till -18 och lite över det hyfsat snabbt och håller kvar temperaturen där ganska bra. Så, precis som ni skriver ant. elektronik eller annat. Har inte hunnit felsöka idag (lite omständigt att tömma allt i frysen samtidigt som man ska skjutsa till aktiviteter) . Jag har försökt mäta lite igår när jag ändå hade rivit ner en del och ska nu försöka tyda vad var det jag mätte? Sen, är min multimeter är inte den mest pålitliga Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Precis, det var mycket damm på kondensorn. Rengörde den tidigare när jag började greja med frysen. En sak som jag lagt märke till att det bildats en Isrand på baksidan. Skulle kunna vara att det var vatten kvar på väggen/kylpaketet efter att jag frostat av den manuellt. Har hållit koll på temperaturen och den jobbar upp till -18 och lite över det hyfsat snabbt och håller kvar temperaturen där ganska bra. Så, precis som ni skriver ant. elektronik eller annat. Har inte hunnit felsöka idag (lite omständigt att tömma allt i frysen samtidigt som man ska skjutsa till aktiviteter) . Jag har försökt mäta lite igår när jag ändå hade rivit ner en del och ska nu försöka tyda vad var det jag mätte? Sen, är min multimeter är inte den mest pålitliga Det där är en ispropp på i väggen den måste du tina upp den gör att du får dessa återkommande problem, ev att värmaren som aldrig går sönder är kass lakki Avfrosta skåpet med öppen dörr i minst 24 timmar. Testa därefter. Det där är en ispropp på i väggen den måste du tina upp den gör att du får dessa återkommande problem, ev att värmaren som aldrig går sönder är kass Den dök upp nu i efterhand när den börjat arbeta igen efter att den vart avstängd (avfrostad). Menar du 0138? Vet ngn vilka värden dessa element osv ska ha? Ska försöka lokalisera deras kontakter och mäta där. Den dök upp nu i efterhand när den börjat arbeta igen efter att den vart avstängd (avfrostad). Menar du 0138? Vet ngn vilka värden dessa element osv ska ha? Ska försöka lokalisera deras kontakter och mäta där. den kan inte varit helt avfrostad! elementen räcker att se om de har kortis eller avbrott Någon uppdatering? Har just fått samma problem! 😀 Någon uppdatering? Har just fått samma problem! 😀 du får nog starta om på nytt med din fråga vad har hänt vilken modell är det vad har du gjort hitintills Hej, Flyttade in i lägenhet med ny diskmaskin våren 2013 och en dag föll luckan ned med ett brak, är en fjäder eller något som saknas nu verkar det som. Är det något man behöver reparatör för att fixa (har bokat en till torsdag som kommer hit och tittar för cirka 900 eller kan vi fixa själva? Tacksam för svar. Diskmaskinen heter Siemens SN64E005EU/65. Typiskt med grejor som går sönder direkt efter garantitiden gått ut... /L #diskmaskin #fjäder #fjädermekanism #lucka #siemens Råkade ut för precis samma sak. Det nybyggda köket hann precis bli två år så släppte fjädern till luckan. Siemens vill som du säger ha 900 bara för att komma ut och nån garanti/goodwill kan man bara glömma. Jag beställde nya snören och fjädrar, och bytte själv. Jätte lätt, finns filmer på Youtube hur man byter. Det som är lite förargande är att Siemens har bytt konstruktion på reservdelarna, så man ser att de är medvetna om kvalitetsbristen, men vägrar nån good will för kunden. Vill man hårddra det så tror jag man har möjlighet att få rätt i och med konstruktionsfelet, men jag orkade inte bråka. Det tog bara 30 min att byta båda sidor. Upplever det dock kass på en diskmaskin för 11000kr... Mitt val blir att aldrig använda Siemens eller Bosch pga deras kassa kundhantering, samt att jag berättar min story för alla som ska köpa vitvaror. Hoppas det kostar dem mer än det hade gjort att behandla kunderna på ett respektfullt och ödmjukt sätt. Lucas2014 Tack för att ni tog er tid att svara. Jag tror vi avbokar tiden och gör ett försök själva! Letar efter en film på hur man gör när man byter ut fjädern men hittar ingen. Om någon känner till en pedagogisk film så tipsa gärna! Skakar liv i en gammal lina då jag själv precis råkat ut för samma sak. Kontaktade bosch som hänvisade mig till servicepartnern som i sin tur ville ha ca 1500-1700kr. Med rot-avdrag blev det ca 1000kr. Kommer inte betala de pengarna utan då får det vara trasigt då maskinen har ca 5 år på nacken. Jag har varit i kontakt med Bosch-Home och fått fram följande artikel som skall passa min maskin: Tänkte börja kolla lite på maskinen nu till helgen och se hur man kommer till för att byta, men är det någon som redan gjort detta så mottages alla tips tacksamt? Redigerat: 2018-09-06 fjädern på vänstra sidan har nog lossnat det krävs bara 3-4 skruvar att få loss själva plåten och sedan nog 2 människor som hjälps åt med fjädern Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder GargamelSE Har en induktionshäll från Siemens som är 2½ år gammal. De två kokzonerna till vänster började nu samtidigt larma med felkoden "F 0". (De högra kokzonerna fungerar fortfarande) Larmet försvinner inte trots att man bryter strömmen. Manualen har följande förklaring till felkoden. "Internt fel - kontakta service". Ringde idag BOSCH/Siemens service här i Göteborg och bokade tid för service. De skulle skicka en tekniker som tar drygt 900 spänn bara för att komma hit och titta. Men snål som man är vill man ju helst komma undan så billigt som möjligt. Kanske någon här som har kunskap om va det kan vara för fel? Kanske något man enkelt kan fixa själv?? Eller är det bara att betala servicekillen och se glad ut? Mina föräldrar har också en lika gammal Siemenshäll " EH775501E08" som en tekniker skall komma och kika på på torsdag. Hällen går ibland inte att starta alls och ibland låser den sig under matlagning och blinkar E på alla plattorna, det betyder enligt instruktionsboken att det är smuts på knapparna men det är det givetvis inte. En kylslinga gick sönder på deras Siemensfrys när den var 2år så dom har just nu tappat känslan av att Siemens är ett kvalitetsmärke. Hej enl konsumentköplagen har man 3 års reklamationsrätt. Dom flesta seriösa företag brukar reparera utan att bråka om man ringer huvud kontoret. Går man till butiken säger dom bara det dom blivig "programerade" till typ 1års garanti sorry. Lag textten ser ut så här Om en vara går sönder, har du enligt lagen rätt att klaga (reklamera). Du måste göra det så snabbt som möjligt. Om du reklamerar inom två månader efter det att du har märkt felet, räknas det alltid som att du har klagat i rätt tid. Från och med den 1 april 2005 är den yttersta tidsgränsen för att klaga på en vara tre år efter köpet. Det gäller varor som du köpt den 1 april eller senare. För varor som du köpt före detta datum gäller två års reklamationstid. När du har reklamerat varan ska den repareras gratis - om felet fanns från början. Under de första sex månaderna är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Efter det måste du bevisa att det fanns från början. Det är väldigt svårt att hävda att felet var där vid inköp, efter så lång tid (visst går det att processa men frågan är om det är värt allt besvär). Därav att de flesta vitvarufirmor ger två års garanti och därefter är reparation ej avgiftsfri. Låter inte bra det där med problem med Siemens induktionshäll, vi har också en sådan som är snart 3 år, inga fel hittlls peppar peppar. Klart felat var där vid köp. Dåliga komponeneter i kretskortet från böjan för elektroniken ska hålla längre än så. Mao ursprungligt fel. Brukar aldrig vara några problem att få det till ursprungligt fel om man ringer huvud kontoret för det aktuella märket och pratar med service avdelningen. Jag har hjälpt många kunder med maskiner över 2 år att få det fixat på garantin. Tar dom inte det på garantin säger dom i princip att maskinen inte ska hålla länger och det inger inte direkt något förtroende för märket. Servicekillen från Siemens som kom hem till mina föräldrar konstaterade snabbt att det var fel på kretskortet, och bytte ut det direkt. Han kallade det för goodwill och besöket kostade inget. Servicekillen från Siemens som kom hem till mina föräldrar konstaterade snabbt att det var fel på kretskortet, och bytte ut det direkt. Han kallade det för goodwill och besöket kostade inget. Låter ju lovande! Servicekillen kommer hit i morgon så vi får väl se hur det slutar. Även om garantin gått ut kan man ju tycka att den borde hålla mer än 2½ år. Har just haft besök av Siemens service. Han bytte vänstra styrkortet som styr de 2 vänstra kokzonerna, sedan ok. Och det bästa av allt, det kostade inte ett öre! De tar det som "goodwill". d^_^b Så just nu är man en mycket nöjd Siemenskund trots allt. Har just haft besök av Siemens service. Han bytte vänstra styrkortet som styr de 2 vänstra kokzonerna, sedan ok. Och det bästa av allt, det kostade inte ett öre! De tar det som "goodwill". d^_^b Så just nu är man en mycket nöjd Siemenskund trots allt. Det är så man skaffar nöjda kunder!!! Har precis bytt ut alla vitvaror i köket till Siemens, då käns det skönt att läsa sådanna här inlägg och se att Siemens tar sitt ansvar när något går sönder. d^_^b Snyggt jobbat av Siemens att dom tar det som ett ursprungligt fel eller som dom säger goodwill utan att kunden behöver säga någotd^_^b Skönt att höra, jag får mina simens vitvaror på torsdag. Så man inte har köpt något ifrån ett strulföretag. Lysande, fast vår 3 år gamla induktionshäll går hur bra som helst. Pinsamt tycker jag snarare ordet är för vitvaror som går sönder inom garantitiden, att saker är feltillverkade och går sönder skapar knappast något mervärde för kunden. Snarare är det så att man som kund borde kompenseras för tiden man varit utan sin frys eller häll plus förlorad arbetsinkomst när man måste stanna hemma från jobbet hela dagen för att vänta på att felet åtgärdat. Siemens ersätter dig för förlorad arbetsinkomst, pratade med dom idag om ett annat ärende och frågade va som gäller vid garanti/utbyte/strul. /Adam Jag har åxå samma fel på min siemens häll. Den bara låser sig och blinkar/piper. strax över 2 år är den. Jag pratade med service killen och han sa att det var två års garanti... och att det skulle kosta minst 5000:- för att byta styrkorten... Kollade med hemförsäkringen och där får vi ytterst lite ersättning.. Surt. Men jag får nog ta och ringa igen till service och fråga om 3 års regeln.... Tack för tipsen! /Pär Hej, i manualen till min ugn står att jag ska fälla tillbaka gångjärnet som jag pekar på i bilden. Men det är stört omöjligt. Vad gör jag för fel?? Stäng luckan lite så kan du lyfta upp flärpen Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Matti_75 skrev: Stäng luckan lite så kan du lyfta upp flärpen Tack för svar - men det hjälper dessvärre inte. Det är som om den fastnat oavsett vilken vinkel jag ställer luckan i. Har du lyft " flärpen" som i inlägg 3 ? När det är gjort ska det gå att dra ut luckan från gångjärnet. HasseTeknik skrev: Har du lyft " flärpen" som i inlägg 3 ? När det är gjort ska det gå att dra ut luckan från gångjärnet. Det är den där flärpen som sitter fast. Viggenwalle skrev: Tack för svar - men det hjälper dessvärre inte. Det är som om den fastnat oavsett vilken vinkel jag ställer luckan i. Kanske lite stelnat fett som limmat fast luckstoppen? En skruvmejsel som hävstång bör ge bättre grepp. Påhitt arneri68 skrev: Kanske lite stelnat fett som limmat fast luckstoppen? En skruvmejsel som hävstång bör ge bättre grepp. Ja, jag testade det med men vågade inte ta i. Men tack, jag ska testa igen och ta i lite.... Viggenwalle skrev: Hej, i manualen till min ugn står att jag ska fälla tillbaka gångjärnet som jag pekar på i bilden. Men det är stört omöjligt. Vad gör jag för fel?? nu har jag fått bort luckan men hur i hela världen kommer jag åt glasen för att rengöra dem?? Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Redigerat: 2022-10-22 Viggenwalle skrev: nu har jag fått bort luckan men hur i hela världen kommer jag åt glasen för att rengöra dem?? Du har ingen manual? Jag tror att du kan lyfta av överdelen på något sätt och sedan kanske glasskivorna går att dra ut? Så funkar det på min Bertazzoni. Ange märke/modell på spisen så kan det finnas större chans att någon kan ge vägledning. Jag gjorde liknande rengöring på en electrolux-spis nyligen, det var väldigt enkelt att få isär glasen till ugnsluckan. Innan dess, rengjorde en bra mycket mer avancerad pyrolysugn från Siemens, knappt man behövde pilla isär något alls där för allt skit blev förgasat / till aska. arneri68 skrev: Du har ingen manual? Jag tror att du kan lyfta av överdelen på något sätt och sedan kanske glasskivorna går att dra ut? Så funkar det på min Bertazzoni. Det står dessvärre inget i manualen. Hittade youtubeklipp men inte på just min lucka. Där finns inga sprintar eller liknande som jag kan trycka in för att lossa överdelen. Ett tips är att "tänka baklänges" d.v.s. tänka hur det monterades. Hur går det enklast och snabbast (=billigast) att montera en ugnslucka? Vilket borde vara det sista man gör vid monteringen ? Just "det sista" vid montering är oftast " det första" vid demontering. Finns det inga byglar, sprintar eller delar, som kan skjutas i sidled? det är enklare att lossa inneglasen med luckan på plats Jag jag har lyckts aktivera barnlåset på min siemens induktionshäll någon som vet hur jag låser upp? Det är för smått för att fotografera men jag skulle kunna beskriva vilka knappar hällen har om någon tror sig veta hur man låser upp den? Från vänser är knapparna följande... av och på knappen... en hand..en klocka..bokstaven P.. sen är det två knappar för att välja zon...en barknapp en reglerar temperaturen på zonerna...två Zon knappar till och slutligen bokstaven S. Någon som fattar? Och kan hjälpa mig? reghus Du har alltså ingen instruktionsbok till hällen? Brukar annars vara man ska hålla in två knappar samtidigt eller så kan du testa och stänga av elen så att hällen nollställs, brukar funka. Alltså slå av säkringen eller proppen för hällen. Hyltran från Veglemyren Jag tror också att det är två knappar jag ska hålla in men jag vet inte vilka två så jag ser ingen annan lösning att att jag fortsätter att pröva mig fram. Jag fick säkert en instruktionsbok när jag köpte hällen men jag vet inte vart den är just nu. Jag har redan prövat att dra ur sladden men det hjälper inte. Bästa svaret När hällen är avstängd, prova att hålla handknappen intryckt i fyra sekunder. Matado och 2 till Tack det var det.. Du vet väl om att du har en avancerad häll med stekautomatik och programlägen? Ladda ner en instruktionsbok med en häll som har steksensor från siemens-home.se och läs. Hyltran från Veglemyren skrev: Tack det var det.. Hyltran, om du skriver modellbeteckningen på din spishäll här, så kommer du att få mycket snabbare hjälp nästa gång Nu tog det ju mer än en halvtimme. Och snälla, kan du inte byta ut den där sprattlande avataren mot något lugnare. Pleeease! När hällen är avstängd, prova att hålla handknappen intryckt i fyra sekunder. TACK! Detta svar hjälpte mig också, så nu blir det middag idag också Hyltran från Veglemyren Tack så mycket! Katten hade varit uppe på spisen och lyckats låsa den! På vår spis var det en nyckelsymbol istället för en hand. Jag försökte hålla in den och trycka på andra knappar, men att det skulle vara så enkelt att bara hålla in nyckelknappen några sekunder hade jag tydligen inte tänkt mig... Hej! Jag har också en nyckelsymbol på min häll men när jag håller den intryckt i fyra sekunder händer absolut ingenting? Jag har även testat att stänga av proppen till spisen och inte det heller hjälper? Vad kan vara Du behöver hålla den intryckt längre än 4 s, tills det piper. KnockOnWood skrev: Hyltran Och snälla, kan du inte byta ut den där sprattlande avataren mot något lugnare. Pleeease! Nu har min avatar valt att lugna ner sig svanstrom Hyltran från Veglemyren skrev: Nu har min avatar valt att lugna ner sig Ja, det var nog många år sedan du gjorde det! Tack i efterskott Har en Siemens som är ca 4 år gammal. Den visar nu felkod E15 precis i slutet av varje program när den konstant pumpar ut allt vatten trots att allt vatten är utpumpat så fortsätter den bara. Om jag tippar maskinen bakåt försvinner felkoden och jag kan köra ett program på nytt tills slutet sv programmet då koden kommer igen. Jag sökte på youtube och de verkar kunna vara två fel. Antingen att maskinen läcker vatten eller att nån slags flottör som sitter i en vattentank på sidan har kleggat igen. Tips på var man kan köpa delar och hur jag går vidare? Redigerat: 2017-10-05 Robgeo Öppnade undertill och mycket riktigt är där gulfärgat vatten. Nån som vet var läckage ofta är på dessa maskiner? Gulfärgat tyder väl på att den har kleggat igen, dra ut maskinen och se hur det ser ut, har du googlat felkoden, det finns mängder med trådar så det borde gå att lösa problemet. Det är en läcka eller överspolning , du har vatten under den , är nog en flotör av frigiolit där den lyfter med vattnet , då stannar inte pumpen utan går hela tiden , ta bort plåten vjd golvet och torka ur ini maskinen OBS dra ur stickproppen Jag hade samma problem på en maskin (men vet inte vilken felkod det var). På min maskin hade en mandel fastnat i avloppsslangen så maskinen kunde inte pumpa ut vattnet. Vid nästa program så fyllde den på med ännu mer vatten och svämmade till slut över på "våningen nedanför". När det blir vatten där nere så startar tömningspumpen. Tips: Ett bra sätt att torka upp vattnet är att lägga in ett par blöjor och vänta någon halvtimma. Snustorrt och blöjor stora som falukorvar. Jag tror mig ha hittat felet och även löst det. La upp en film på youtube till er som får samma fel i framtiden. Återkommer till min tråd då felet kom tillbaka. Är det någon som vet var läckan uppstår på dessa maskiner när denna felkod sätts? I mitt fall var det som beskrivits i den andra länkade tråden, packningen mellan botten och det gråa huset. Under disk, framförallt variospeed (mer vatten och värme?), kunde man se att det droppade ordentligt vid inringad del i bilden nedan. Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Hade samma problem på min för ett år sedan. Pratade med en servicekille på Siemens han sa att det var ett vanligt fel på dessa maskiner. Han tipsade om att dra åt skruvarna inne i maskinen dom som håller sumpen. (Se bild torx skruv) det brukar räcka så slipper man att byta packningen. Jag gjorde detta och min har funkat se dess. Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Lorio och 6 till Hej Jag har nyligen haft samma felkod E15. Jag uppäckte att en ventil långt bak i det stora plasttråget på vänster sida hade fastnat. Om jag förstått rätt är det en överströmningsventil för att föhindra tryck i avloppsslangen vid tömning, som geggat igen. Jag plockade loss hela plastbiten och försökte få in rengöringsmedel modell starkt till ventilen. Jag fick ut en massa gegga och ventilen började fungera igen. Nu har maskinen gått 14 dagar utan fel. senzep Okej, är det bara de två torxskruvarna på bilden eller är det fler? Urban, kan du precisera mer detaljerat var du hittade ventilen? Vad du lossade för att komma åt? Redigerat: 2017-10-26 FruOlsson12 Hej Ett kort lånat får youtube Precis ovanför killens finger finns en backventil som hos mig var igensatt. Jag sköljde via kanalen under med rengöringsmedel tills något hände. Inloggade ser högupplösta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Bilden kommer från Om du vill träna din utrikiska Erbj12345 Okej, är det bara de två torxskruvarna på bilden eller är det fler? Urban, kan du precisera mer detaljerat var du hittade ventilen? Vad du lossade för att komma åt? Ja det är 4 skruv även dom 2 som skymtar bakom. Dra inte för hårt bara då det är gängat i plast. BSH har tagit fram ett servicekit för detta fel med läckande packning vid sumpen. Super vanligt fel. Kitet består av en extra packning i silikon samt nya grövre skruvar och lite monteringsdetaljer. Enkelt att montera är det också, men som tidigare nämnt. Kan fungera att även efter dra skruvarna. När tvättmaskinen kom fick du veva igång den för hand. Tack och lov har tekniken utvecklats sedan dess. När den väl slog igenom på allvar under 50-talet tog det inte många år innan den fanns i nästan varenda hem. Här går vi igenom vilka funktioner tvättmaskinerna har idag, vilka som har presterat bäst i test, vad de kostar och när det kan vara dags att byta ut den gamla tvättmaskinen mot en ny. Tvättmaskin från Siemens som har presterat bra i test. Foto: Siemens Funktioner i dagens tvättmaskiner När du ska köpa ny tvättmaskin bör du tänka igenom vilka funktioner som är viktigast för dig. Funktioner att jämföra mellan olika tvättmaskiner är: Hur bra den tvättar Hur bra den sköljer Hur centrifugeringen fungerar Hur lång tid en tvätt tar på olika program Vilken mängd tvätt den klarar Ljudnivå Energieffektivitet och miljö Först och främst är det förstås viktigt att den tvättar och sköljer bra. Tester visar att tvättmaskinerna som presterar bäst i test generellt får höga betyg på tvätt, miljö och centrifugering, men knappt godkänt när det kommer till sköljning och tvättid. Tvättiden Tvättiden påverkas negativt av att många maskiner blötlägger tvätten en tid innan tvätten drar igång, på vissa program kan det därför ta uppemot 4 timmar att få klart tvätten på ett standard 40-gradersprogram. Är du på jobbet spelar det kanske mindre roll, och då kan energieffektiviteten vara den positiva parametern här. Men vill du få klart tvätten fort är det viktigt att kika på vad tvättmaskinen har för tvättider på de olika programmen, och om den har ett rimligt snabbprogram. Sköljning Att de får så låga betyg på sköljningen beror på att maskinerna ska vara så resurseffektiva som möjligt, dvs använda så lite vatten som möjligt. Hur mycket vatten en tvättmaskin gör av med är nämligen avgörande för dess miljövärde. Resultatet blir dock att de får svårt att skölja ur allt tvättmedel ur kläderna. Många maskiner är därför utrustade med en knapp för extra sköljning som däremot inte räknas in när de testar maskinerna. Miljön är också orsaken till att tvättiderna är så långa. Tvätten blötläggs först under en tid för att man ska hålla nere energiförbrukningen, och detta drar upp tvättiden. Alla tvättmaskiner låter Även ljudnivån är en parameter där ingen tvättmaskin presterar riktigt bra. En låg ljudnivå är kanske främst viktigt för dig som saknar tvättstuga, eller som har sovrum, vardagsrum eller liknande i nära anslutning till tvättstugan. Det värdet är med andra ord viktigt, men kanske inte en deal breaker för gemene man. Mängden tvätt som ryms En viktig notering som Råd och Rön gör när de testat tvättmaskiner 2024 är att mängden tvätt som ryms är ett värde att ta med en viss nypa salt. Exempel: De som säger sig rymma 9-11 kilo gör då ofta det endast på specialprogram. Väljer du att tvätta på syntet- eller bomullsprogrammet klarar de inte alls lika mycket. Flera av dessa parametrar, exempelvis hur mycket el tvättmaskinen drar, hur mycket vatten tvättmaskinen använder per år och hur hög ljudnivå den har står på energimärkningen. Det gör att du enkelt kan jämföra olika modeller sinsemellan. LG WashTower har steam, turbotvätt och dual inverter värmepump och röststyrning med Alexa, bl a. Foto: LG Teknikförbättringar nya tvättmaskiner En tvättmaskin håller i snitt i 7-9 år innan den går sönder. Du kan få RUT-avdrag för att laga den i hemmet. Tvättmaskinerna blir såklart bättre och bättre för varje år. Man brukar prata om ett femårsintervall för att det ska vara noterbar skillnad. Nu, jämfört med för några år sedan, handlar det främst om att tvättmaskinerna blivit mer energieffektiva, wifi-uppkopplade och självdoserande. Idag kan du till exempel styra många tvättmaskiner från mobiltelefonen och även få notifieringar när tvätten är klar. Vilka funktioner du får beror på vilken prisklass du letar tvättmaskin i. Dock är den största skillnaden mellan olika prisklasser hur stor mängd tvätt som tvättmaskinen kan hantera och delvis även dess energieffektivitet. Pris på tvättmaskiner Du som inte har någon större mängd tvätt som ska tvättas kan hitta bra tvättmaskiner för mellan 5 000-7 000 kronor, medan den som har mycket tvätt (>8 kilo) bör leta i spannet mellan 9 000-14 000 kronor för att få en tillräckligt stor, tids- och energieffektiv tvättmaskin för att man ska hinna med vardagslivet bra. Bäst pris hittar du genom att använda dig av en prisjämförelsetjänst. Tänk på att jämföra pris med frakt om du tänkt beställa hem den från nätet. Många butiker har numera tjänster du kan köpa till där de tar med sig din gamla tvättmaskin och bär in samt installerar din nya för under tusenlappen. Det gäller dock att du har rätt förutsättningar för att montören snabbt ska kunna ansluta din nya tvättmaskin. Läs villkoren noggrant och se så att ditt hem är förberett - annars är risken att du betalar för en installation som inte kan utföras. Om du är ute efter en sådan tjänst kan det vara värt att göra en egen prisjämförelse då denna tjänst inte är inräknad i slutpriserna på prisjämförelsetjänsterna. Kostnaden för att få en tvättmaskin installerad ligger på cirka 1 000 kronor om hemmet uppfyller villkoren och det mest handlar om att byta ut den tvättmaskin som redan står där. Men behöver du dra om rör och el - om du exempelvis inte haft en tvättmaskin på platsen tidigare - kan kostnaden stiga med åtskilliga tusenlappar. Tvättmaskinerna som är bäst i test Några som har testat tvättmaskiner är Råd & Rön. Deras test av 30 modeller 2024 visar att topp tio utgörs av enkom modeller över 10 000 kronor. Det är först på plats 13 som vi hittar en tvättmaskin under 7 000 kronor, en toppmatad Whirlpool. Bäst frontmatad i mellanprisklassen är en modell från Ikea. Miele